

## **Powietrze na stanowiskach pracy,gazy odlotowe,powietrze**

FAAS-plomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa ; CV-AAS-absorpcyjna spektrometria atomowa,technika zimnych par; G-FAAS-absorpcyjna spektrometria atomowa z piecem grafitowym

| <i><b>Lp.</b></i> | <i><b>Badany parametr</b></i> | <i><b>Nr normy</b></i>                       | <i><b>Akredytacja</b></i> | <i><b>Aparatura</b></i> |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1.                | mangan                        | PN-79/Z-04125.02<br>IR-009/W3 - 28.01.2008   | +                         | FAAS                    |
| 2.                | miedź                         | PN-Z-04106-3:2002<br>IR-009/W3 - 28.01.2008  | +                         | FAAS                    |
| 3.                | żelazo                        | PN-91/Z-04066.02<br>IR-009/W3 - 28.01.2008   | +                         | FAAS                    |
| 4.                | cynk                          | PN-Z-04100-03:1987<br>IR-009/W3 - 28.01.2008 | +                         | FAAS                    |
| 5.                | kadm                          | PN-Z-04102-03:1985<br>IR-009/W3-28.01.2008   | +                         | FAAS                    |
| 6.                | nikiel                        | PN-Z-04124-5:2006<br>IR-009/W3-28.01.2008    | +                         | FAAS                    |
| 7.                | olów                          | PN-ISO 8518:1994<br>IR-009/W3-28.01.2008     | +                         | FAAS                    |
| 8.                | kobalt                        | PN-Z-04291:2003<br>IR-009/W3-28.01.2008      | +                         | FAAS                    |
| 9.                | chrom                         | PN-Z-04126-01:1979<br>IR-009/W3-28.01.2008   | +                         | FAAS                    |
| 10.               | antymon                       | PN-Z-04146-3:2006                            | +                         | FAAS                    |
| 11.               | cyna                          | PN-Z-04229-3:1996                            | +                         | FAAS                    |
| 12.               | srebro                        | PN-Z-04216-02:1991                           | +                         | FAAS                    |
| 13.               | glin                          | PN-Z-04206-02:1989                           | +                         | FAAS                    |
| 14.               | rtęć                          | PN-Z-04332:2006                              | +                         | CV-AAS                  |
| 15.               | wodorotlenek sodu             | PN-Z-04005-06:1988                           | +                         | FAAS                    |
| 16.               | wodorotlenek potasu           | PN-Z-04005-05:1987                           | +                         | FAAS                    |