

Gleby/grunty

FAAS-plomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa ; CV-AAS-absorpcyjna spektrometria atomowa,technika zimnych par; G-FAAS-absorpcyjna spektrometria atomowa z piecem grafitowym

<i>Lp.</i>	<i>Badany parametr</i>	<i>Nr normy</i>	<i>Akredytacja</i>	<i>Aparatura</i>
1.	arsen	PB-37/W1-02.04.2008	+	FAAS
2.	bar	PB-37/W1-02.04.2008	+	FAAS
3.	cyna	PB-37/W1-02.04.2008	+	FAAS
4.	molibden	PB-37/W1-02.04.2008	+	FAAS
5.	olów	PB-13/CzB/W2-07.05.2007	+	FAAS
6.	kadm	PB-13/CzB/W2-07.05.2007	+	FAAS
7	nikiel	PB-13/CzB/W2-07.05.2007	+	FAAS
8.	cynk	PB-13/CzB/W2-07.05.2007	+	FAAS
9.	miedź	PB-13/CzB/W2-07.05.2007	+	FAAS
10.	chrom	PB-13/CzB/W2-07.05.2007	+	FAAS
11.	mangan	PB-13/CzB/W2-07.05.2007	+	FAAS
12.	żelazo	PB-13/CzB/W2-07.05.2007	+	FAAS
13.	kobalt	PB-13/CzB/W2-07.05.2007	+	FAAS
14.	kadm	PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 11466:2002	+	GF-AAS; FAAS
15.	chrom	PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 11466:2002	+	GF-AAS; FAAS
16.	kobalt	PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 11466:2002	+	GF-AAS; FAAS
17.	miedź	PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 11466:2002	+	GF-AAS; FAAS
18.	olów	PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 11466:2002	+	GF-AAS; FAAS
19.	mangan	PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 11466:2002	+	GF-AAS; FAAS
20.	nikiel	PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 11466:2002	+	GF-AAS; FAAS
21.	cynk	PN-ISO 11047:2001 PN-ISO 11466:2002	+	GF-AAS; FAAS
22.	rtęć	PN-EN 1483:2007 PN-ISO 11466:2002	+	CV-AAS